



SIGNATUR:

- Ny spildevandsledning.
- Ny regnvandsledning.
- Ny dræning.
- 1 m gennemløbsbrønd.
- 600 mm PVC-brønd.
- Vej- og stafvanding.
- 315 mm PVC-drænbrønd.
- Ny brugsvandsledning.
- Ny fjernvarmeledning.
- Nyt el-, telefon- og antennekabel.
- Eksist. brugsvandsledning.
- Vandstopbane.
- Brandbane.
- Trykledning.
- El-, telefon- og antenneskab.
- Pullertbelysning, Focus Tema pullert.
- Vejunderføring 110 PVC.
- (XX,XX) Eksist. koter.
- XXXX Nye koter.
- Udgravningsniveau for komprimeret sandpude eller fundament. Se desuden geoteknisk rapport.
- Kilde, de detalje 114 og 115.

NOTE:

Der må ikke måles på tegningen.  
Ubenaævnte mål er i m, dog er rørdimensioner i mm.  
Koter er i henhold til DVR90.  
Vandskilt til boliger skal være 40 mm PE.  
Ubenaævnte afløbsledninger 110 PVC.  
Afløbskoter er gældende.  
For terrænkoter se plan fra arkitekt.  
Fald på stikledninger er min. 15‰.  
Fald på tørlædninger er min. 20‰.  
Brønde i slænderer skal afsluttes iht. til plan fra arkitekt.  
Angivne brøndkoter er til teoretisk skæringspunkt i brøndmidt ved mineret fortløbelse af ledningsudløbets fald.  
For detalje 111 - 115, se tegning 206.

REV.:

- a, 26.07.2007: Ledningsdimensioner og fald påført. Rørbassin tilsluttet brønd. Udgravningsniveau for sandpude/fundament ændret.
- b, 10.08.2007: Rørbassin ændret. Koter ændret flere steder.
- c, 15.10.2007: Fald og koter ændret flere steder. Terrændræn indbygget i grøft påført.
- d, 01.11.2007: Terrændræn samt drænbrænde påført. Div. ledningsændringer. Rørbassin ændret. Ledningsdim. for brugsvand ændret.
- e, 19.12.2007: Fjernvarme tilrettet efter færdigt fjernvarmeprojekt
- f, 23.04.2008: Ny placering af transformatorstation T 4162 i Nivå D/4467
- g, 13.01.2009: Manglende vejdræn på midterste boligvej er tilføjet.

A  
Rev.: Emne: Tegn.: Godk.: Rev. dato:

UDBUD

SENIORVILLAER I NIVÅ

Bygn.:	Koordinerende ledningsplan	Tegn. nr.:	101	Rev. nr.:	9
Må: 1:200	Sagernr.: 6385	Projekt: HKN/LSM	Kontrol:	Dato: 13.07.2007	Rev. dato: 13.01.2009
● Bygherre	Frydlyst A/S Sjøland, Marimundvej 48 2, 2730 Herlev	Fax: 70 23 53 44	TE: 70 23 43 44		
○ Arkitekt	PLH Arkitekter as, Palhus 12, Damplængevej 10, 2100 København Ø	Fax: 35 43 10 56	TE: 35 43 00 56		
● Ingeniør	Triconaut A/S, Standerbovej 213, 2. sal, 6200 Viby J	Fax: 86 14 54 22	TE: 86 14 54 23		